FOTODOKUMENTATION		
Ort-Ortsteil	58802 Balve	
Straße	Kirchplatz 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Blasius, Wandmalerei	
KLARA-ID	106678 (Wandmalerei)	
Autor	Fotos Heiling, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	September 2012	
Fotonummer/ Dateiname	106678MRR2012_09_12_15	
Raumnummer	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	
Beschreibung / Blickrichtung	Medaillon in der Laibung des nördlichen Fensters mit 11. Propheten	

Bemerkungen:

Bis auf Fehlstellen im Obergewand ist das Prophetenbrustbild in diesem Medaillon sehr gut erhalten. Sowohl die rechte Hand mit dem stark gelängten Zeigefinger wie die Gesichtszeichnung sind nahezu vollständig überliefert. Die Anlage des Gesichtes mit wenigen roten Linien ist viel einfacher angelegt als die stärker modellierten Gesichter in der Kalotte.

FOTODOKUMENTATION		
Ort-Ortsteil	58802 Balve	
Straße	Kirchplatz 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Blasius, Wandmalerei	
KLARA-ID	106678 (Wandmalerei)	
Autor	Fotos Heiling, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	September 2012	
Fotonummer/ Dateiname	106678MRR2012_09_12_16	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	Kopf des dritten stehenden Propheten in der nördlichen Fensterlaibung, auf der rechten Seite.	

Bemerkungen:

Bei der partiell geschädigten Zeichnung des Gesichtes ist die kräftig gebildete Nase mit starken Nasenflügeln charakteristisch.

FOTODOKUMENTATION		
Ort-Ortsteil	58802 Balve	
Straße	Kirchplatz 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Blasius, Wandmalerei	
KLARA-ID	106678 (Wandmalerei)	
Autor	Fotos Heiling, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	September 2012	
Fotonummer/ Dateiname	106678MRR2012_09_07_17	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	Gewanddetail des dritten stehenden Apostels der nördlichen Fensterlaibung.	

Bemerkungen:

Das übereinander geschobene Gewand zeigt verschiedene Rotmodulationen und noch die durchscheinende Vorzeichnung in hellerem Rot.

FOTODOKUMENTATION		
Ort-Ortsteil	58802 Balve	
Straße	Kirchplatz 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Blasius, Wandmalerei	
KLARA-ID	106678 (Wandmalerei)	
Autor	Fotos Heiling, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	September 2012	
Fotonummer/ Dateiname	106678MRR2012_09_12_18	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	5. stehender Prophet auf der nördlichen Laibung des Ostfensters.	

Der wehende Bart und die Gewandführung sind hier besonders dynamisch gestaltet.

FOTODOKUMENTATION		
Ort-Ortsteil	58802 Balve	
Straße	Kirchplatz 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Blasius, Wandmalerei	
KLARA-ID	106678 (Wandmalerei)	
Autor	Fotos Heiling, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	September 2012	
Fotonummer/ Dateiname	106678MRR2012_09_06_19	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	Detail der vorigen Abbildung, 5. Prophet.	

Bemerkungen:

Die Gesichtszeichnung ist gut erhalten, der Ausdruck lebendig mit dem etwas schief gelegten Kopf.

FOTODOKUMENTATION		
Ort-Ortsteil	58802 Balve	
Straße	Kirchplatz 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Blasius, Wandmalerei	
KLARA-ID	106678 (Wandmalerei)	
Autor	Fotos Heiling, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	September 2012	
Fotonummer/ Dateiname	106678MRR2012_09_12_20	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	6. stehender Prophet auf der Südseite der Ostfensterlaibung	

Gut erhaltener Prophet, von dem auch noch ein Foto der Pause des Aufdeckungszustandes von 1915 existiert.

FOTODOKUMENTATION		
Ort-Ortsteil	58802 Balve	
Straße	Kirchplatz 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Blasius, Wandmalerei	
KLARA-ID	106678 (Wandmalerei)	
Autor	Fotos Heiling, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	September 2012	
Fotonummer/ Dateiname	106678MRR2012_09_06_21	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	Detail der vorigen Abbildung, 6. Prophet	

Die Gesichtszeichnung und das Gewand sind hier gut erhalten, mitsamt vielen Details, so z. B. der Zeichnung des Adamsapfels.

FOTODOKUMENTATION		
Ort-Ortsteil	58802 Balve	
Straße	Kirchplatz 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Blasius, Wandmalerei	
KLARA-ID	106678 (Wandmalerei)	
Autor	Fotos Heiling, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	September 2012	
Fotonummer/ Dateiname	106678MRR2012_09_06_22	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	Detail des 7. stehenden Propheten zwischen Ost- und Südfenster	

Die Gesichtszeichnung dieses Propheten ist zwar reduziert und verschmutzt, aber dennoch ablesbar und von besonders würdigem Ausdruck.

FOTODOKUMENTATION		
Ort-Ortsteil	58802 Balve	
Straße	Kirchplatz 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Blasius, Wandmalerei	
KLARA-ID	106678 (Wandmalerei)	
Autor	Fotos Heiling, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	September 2012	

Fotonummer/ Dateiname	106678MRR2012_09_07_23	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	10. stehender „Prophet“ mit gotischer Übermalung eines Apostels von 1434. Die Inschrift in dem von ihm vorgezeigten Buch datiert gleichzeitig die gotische Ausmalung, von der allein hier eine größere Fläche erhalten ist.	

Die bisher als romanischer Prophet bezeichnete Figur trägt eine Krone und einen Zopf, die von ihrer rechten Schulter nach vorne fällt.