



FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	58802 Balve	
Straße	Kirchplatz 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Blasius, Wandmalerei	
KLARA-ID	106678 (Wandmalerei)	
Autor	Foto Lamprecht	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	29.02.2012	
Fotonummer/ Dateiname	106678MRR2012_02_29_34	
	Lokalisierung s. auch Kartierung	
Beschreibung / Blickrichtung	Mittelschiff, westlicher Gurtbogen, Westseite, Fragment der romanischen Architekturmalerie	



Bemerkungen:

In abweichende Neufassung integrierter Befund

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	58802 Balve	
Straße	Kirchplatz 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Blasius, Wandmalerei	
KLARA-ID	106678 (Wandmalerei)	
Autor	Foto Lamprecht	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	29.02.2012	
Fotonummer/ Dateiname	106678MRR2012_02_29_35	
	Lokalisierung s. auch Kartierung	
Beschreibung / Blickrichtung	Mittelschiff, westlicher Gurtbogen, Westseite, Fragment der romanischen Architekturmalerie	



Bemerkungen:

In abweichende Neufassung integrierter Befund

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	58802 Balve	
Straße	Kirchplatz 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Blasius, Wandmalerei	
KLARA-ID	106678 (Wandmalerei)	
Autor	Foto Lamprecht	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	29.02.2012	
Fotonummer/ Dateiname	106678MRR2012_02_29_36	
	Lokalisierung s. auch Kartierung	
Beschreibung / Blickrichtung	Mittelschiff, mittlerer Gurtbogen, Westseite, Fragment der romanischen Architekturmalerei	



Bemerkungen:

In abweichende Neufassung integrierter Befund

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	58802 Balve	
Straße	Kirchplatz 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Blasius, Wandmalerei	
KLARA-ID	106678 (Wandmalerei)	
Autor	Foto Lamprecht	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	29.02.2012	
Fotonummer/ Dateiname	106678MRR2012_02_29_37	
	Lokalisierung s. auch Kartierung	
Beschreibung / Blickrichtung	Mittelschiff, mittlerer Gurtbogen, Westseite, Fragment der romanischen Architekturmalerei	



Bemerkungen:

In abweichende Neufassung integrierter Befund

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	58802 Balve	
Straße	Kirchplatz 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Blasius, Wandmalerei	
KLARA-ID	106678 (Wandmalerei)	
Autor	Foto Lamprecht	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	29.02.2012	
Fotonummer/ Dateiname	106678MRR2012_02_29_38	
	Lokalisierung s. auch Kartierung	
Beschreibung / Blickrichtung	Mittelschiff, mittlerer Gurtbogen, Westseite, Fragment der romanischen Architekturmalerie	



Bemerkungen:

In abweichende Neufassung integrierter Befund

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	58802 Balve	
Straße	Kirchplatz 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Blasius, Wandmalerei	
KLARA-ID	106678 (Wandmalerei)	
Autor	Foto Lamprecht	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	29.02.2012	
Fotonummer/ Dateiname	106678MRR2012_02_29_44	
	Lokalisierung s. auch Kartierung	
Beschreibung / Blickrichtung	Mittelschiff, mittleres Schiffsgewölbe, Gewölbeschuh Südostseite, Fragment der romanischen Architekturmalerei, Gratbegleitband	



Bemerkungen:

In abweichende Neufassung integrierter Befund

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	58802 Balve	
Straße	Kirchplatz 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Blasius, Wandmalerei	
KLARA-ID	106678 (Wandmalerei)	
Autor	Foto Lamprecht	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	29.02.2012	
Fotonummer/ Dateiname	106678MRR2012_02_29_40	
	Lokalisierung s. auch Kartierung	
Beschreibung / Blickrichtung	Mittelschiff, mittlerer Gurtbogen, Ostseite, Untersicht, Fragment der romanischen Architekturmalerei	



Bemerkungen:

In neutralweiße Neufassung integrierter Befund

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	58802 Balve	
Straße	Kirchplatz 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Blasius, Wandmalerei	
KLARA-ID	106678 (Wandmalerei)	
Autor	Foto Lamprecht	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	29.02.2012	
Fotonummer/ Dateiname	106678MRR2012_02_29_39	
	Lokalisierung s. auch Kartierung	
Beschreibung / Blickrichtung	Mittelschiff, mittlerer Gurtbogen, Ostseite, Untersicht, Fragment der romanischen Architekturmalerei	




Bemerkungen:

In neutralweiße Neufassung integrierter Befund

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	58802 Balve	
Straße	Kirchplatz 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Blasius, Wandmalerei	
KLARA-ID	106678 (Wandmalerei)	
Autor	Foto Lamprecht	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	29.02.2012	
Fotonummer/ Dateiname	106678MRR2012_02_29_41	
	Lokalisierung s. auch Kartierung	
Beschreibung / Blickrichtung	Mittelschiff, mittlerer Gurtbogen, Ostseite, Untersicht, Fragment der romanischen Architekturmalerei	



Bemerkungen:

In neutralweiße Neufassung integrierter Befund

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	58802 Balve	
Straße	Kirchplatz 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Blasius, Wandmalerei	
KLARA-ID	106678 (Wandmalerei)	
Autor	Foto Lamprecht	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	29.02.2012	
Fotonummer/ Dateiname	106678MRR2012_02_29_43	
	Lokalisierung s. auch Kartierung	
Beschreibung / Blickrichtung	Mittelschiff, mittlerer Gurtbogen, Ostseite, Fragment der romanischen Architekturmalerei	



Bemerkungen:

In abweichende Neufassung integrierter Befund

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	58802 Balve	
Straße	Kirchplatz 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Blasius, Wandmalerei	
KLARA-ID	106678 (Wandmalerei)	
Autor	Foto Lamprecht	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	29.02.2012	
Fotonummer/ Dateiname	106678MRR2012_02_29_42	
	Lokalisierung s. auch Kartierung	
Beschreibung / Blickrichtung	Mittelschiff, mittlerer Gurtbogen, Ostseite, Fragment der romanischen Architekturmalerei	



Bemerkungen:

In abweichende Neufassung integrierter Befund

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	58802 Balve	
Straße	Kirchplatz 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Blasius, Wandmalerei	
KLARA-ID	106678 (Wandmalerei)	
Autor	Foto Lamprecht	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	29.02.2012	
Fotonummer/ Dateiname	106678MRR2012_02_29_30	
	Lokalisierung s. auch Kartierung	
Beschreibung / Blickrichtung	Mittelschiff, westliches Gewölbe, Fragment der romanischen Architekturmalerei, Löwe	



Bemerkungen:

Ergänzter Originalbefund

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	58802 Balve	
Straße	Kirchplatz 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Blasius, Wandmalerei	
KLARA-ID	106678 (Wandmalerei)	
Autor	Foto Lamprecht	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	29.02.2012	
Fotonummer/ Dateiname	106678MRR2012_02_29_31	
	Lokalisierung s. auch Kartierung	
Beschreibung / Blickrichtung	Mittelschiff, westliches Gewölbe, Fragment der romanischen Architekturmalerei, Medaillon in der Westkappe über der Orgel	



Bemerkungen:

Originalbefund

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	58802 Balve	
Straße	Kirchplatz 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Blasius, Wandmalerei	
KLARA-ID	106678 (Wandmalerei)	
Autor	Foto Lamprecht	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	29.02.2012	
Fotonummer/ Dateiname	106678MRR2012_02_29_32	
	Lokalisierung s. auch Kartierung	
Beschreibung / Blickrichtung	Mittelschiff, westliches Gewölbe, Fragment der romanischen Architekturmalerie, Ranke Südkappe	



Bemerkungen:

Ergänzter Originalbefund

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	58802 Balve	
Straße	Kirchplatz 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Blasius, Wandmalerei	
KLARA-ID	106678 (Wandmalerei)	
Autor	Foto Lamprecht	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	29.02.2012	
Fotonummer/ Dateiname	106678MRR2012_02_29_33	
	Lokalisierung s. auch Kartierung	
Beschreibung / Blickrichtung	Mittelschiff, westliches Gewölbe, Fragment der romanischen Architekturmalerie, Ranke Nordkappe	



Bemerkungen:

Ergänzter Originalbefund

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	58802 Balve	
Straße	Kirchplatz 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Blasius, Wandmalerei	
KLARA-ID	106678 (Wandmalerei)	
Autor	Foto Lamprecht	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	29.02.2012	
Fotonummer/ Dateiname	106678MRR2012_02_29_50	
	Lokalisierung s. auch Kartierung	
Beschreibung / Blickrichtung	Mittelschiff, südöstlicher Pfeiler, Nordseite, Fragment der romanischen Architekturmalerei	



Bemerkungen:

In neutralweiße Neufassung integrierter Befund

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	58802 Balve	
Straße	Kirchplatz 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Blasius, Wandmalerei	
KLARA-ID	106678 (Wandmalerei)	
Autor	Foto Lamprecht	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	29.02.2012	
Fotonummer/ Dateiname	106678MRR2012_02_29_51	
	Lokalisierung s. auch Kartierung	
Beschreibung / Blickrichtung	Mittelschiff, südöstlicher Pfeiler, Nordseite, Fragment der romanischen Architekturmalerei	



Bemerkungen:

In neutralweiße Neufassung integrierter Befund

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	58802 Balve	
Straße	Kirchplatz 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Blasius, Wandmalerei	
KLARA-ID	106678 (Wandmalerei)	
Autor	Foto Lamprecht	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	29.02.2012	
Fotonummer/ Dateiname	106678MRR2012_02_29_52	
	Lokalisierung s. auch Kartierung	
Beschreibung / Blickrichtung	Südliches Seitenschiff, Südwand, zwei Fragmente der romanischen Architekturmalerei westlich unterhalb der Fensterlaibung	



Bemerkungen:

In neutralweiße Neufassung integrierter Befund

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	58802 Balve	
Straße	Kirchplatz 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Blasius, Wandmalerei	
KLARA-ID	106678 (Wandmalerei)	
Autor	Foto Lamprecht	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	29.02.2012	
Fotonummer/ Dateiname	106678MRR2012_02_29_53	
	Lokalisierung s. auch Kartierung	
Beschreibung / Blickrichtung	Südliches Seitenschiff, Südwand, zwei Fragmente der romanischen Architekturmalerei westlich unterhalb der Fensterlaibung, Detail aus 52	



Bemerkungen:

In neutralweiße Neufassung integrierter Befund

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	58802 Balve	
Straße	Kirchplatz 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Blasius, Wandmalerei	
KLARA-ID	106678 (Wandmalerei)	
Autor	Foto Lamprecht	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	29.02.2012	
Fotonummer/ Dateiname	106678MRR2012_02_29_54	
	Lokalisierung s. auch Kartierung	
Beschreibung / Blickrichtung	Südliches Seitenschiff, Südwand, zwei Fragmente der romanischen Architekturmalerei westlich unterhalb der Fensterlaibung, Detail aus 52	



Bemerkungen:

In neutralweiße Neufassung integrierter Befund

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	58802 Balve	
Straße	Kirchplatz 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Blasius, Wandmalerei	
KLARA-ID	106678 (Wandmalerei)	
Autor	Foto Lamprecht	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	29.02.2012	
Fotonummer/ Dateiname	106678MRR2012_02_29_56	
	Lokalisierung s. auch Kartierung	
Beschreibung / Blickrichtung	Südliches Seitenschiff, Südwand, zwei Fragmente der romanischen Architekturmalerei westlich unterhalb der Fensterlaibung	



Bemerkungen:

In neutralweiße Neufassung integrierter Befund

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	58802 Balve	
Straße	Kirchplatz 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Blasius, Wandmalerei	
KLARA-ID	106678 (Wandmalerei)	
Autor	Foto Lamprecht	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	29.02.2012	
Fotonummer/ Dateiname	106678MRR2012_02_29_57	
	Lokalisierung s. auch Kartierung	
Beschreibung / Blickrichtung	Südliches Seitenschiff, Südwand, zwei Fragmente der romanischen Architekturmalerei westlich unterhalb der Fensterlaibung	



Bemerkungen:

In neutralweiße Neufassung integrierter Befund

FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	58802 Balve	
Straße	Kirchplatz 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Blasius, Wandmalerei	
KLARA-ID	106678 (Wandmalerei)	
Autor	Foto Lamprecht	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	29.02.2012	
Fotonummer/ Dateiname	106678MRR2012_02_29_58	
	Lokalisierung s. auch Kartierung	
Beschreibung / Blickrichtung	Mittelschiff, südöstlicher Pfeiler, Nordseite, Fragment der romanischen Architekturmalerei	



Bemerkungen:

In neutralweiße Neufassung integrierter Befund