


## FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	57392 Schmallenberg-Berghausen	
Straße	Berghausen 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Cyriakus, Wand- bzw. Gewölbemalerei	
KLARA-ID	030513	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	2011, vor der Konservierung	
Fotonummer/ Dateiname	101097BAD2011_05_03_44	
Beschreibung / Blickrichtung	Gewölbe des Chorjochs	



### Bemerkungen:

Chorjochgewölbe mit pro Kappe drei, also insgesamt zwölf zusammengesetzten Medaillons, die jeweils gemeinsam eine Vierpassform ergeben.

## FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	57392 Schmallenberg-Berghausen	
Straße	Berghausen 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Cyriakus, Wand- bzw. Gewölbemalerei	
KLARA-ID	030513	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	2011, vor der Konservierung	
Fotonummer/ Dateiname	101097BAD2011_05_03_35	
Beschreibung / Blickrichtung	Östliche Kappe des Chorjochs, nördlichstes Medaillonelement	



### Bemerkungen:

Die Medaillons aus drei verschiedenfarbigen Kreisen sind mit überkreuz gestellten fiedrigen Palmettblättern gefüllt. In diesem Medaillon-Vierpass sind noch einige Reste an Originalsubstanz auszumachen.

## FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	57392 Schmalleberg-Berghausen	
Straße	Berghausen 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Cyriakus, Wand- bzw. Gewölbemalerei	
KLARA-ID	030513	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	2011, vor der Konservierung	
Fotonummer/ Dateiname	101097BAD2011_05_03_33_orig.	
Beschreibung / Blickrichtung	Nördliche Chorjochwand, östlicher Anschluss an die Apsis	



### Bemerkungen:

Unter den Fenstern entlanglaufender Blattfries. Hier eine Befundstelle.

## FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	57392 Schmallenberg-Berghausen	
Straße	Berghausen 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Cyriakus, Wand- bzw. Gewölbemalerei	
KLARA-ID	030513	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	2011, vor der Konservierung	
Fotonummer/ Dateiname	101097BAD2011_05_03_34	
Beschreibung / Blickrichtung	Südliche Wand im Chorjoch, östlicher Anschluss an die Apsis	



### Bemerkungen:

Guter Friesbefund, der als Vorbild für die nach Westen ziehende Tratteggio-Retusche gedient hat. Der rote Blattfries ist hier im Chorjoch noch durch ockerfarbene Punkte bereichert.


## FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	57392 Schmallenberg-Berghausen	
Straße	Berghausen 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Cyriacus, Wand- bzw. Gewölbemalerei	
KLARA-ID	030513	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	2011, vor der Konservierung	
Fotonummer/ Dateiname	101097BAD2011_05_03_45	
Beschreibung / Blickrichtung	Südliche Chorjochwand	



Wandansicht mit gemalter Architektur und Blattfries, der im Bereich der zwischenzeitlich nach unten erfolgten Fenstervergrößerung zerstört war und 1960 wieder in Tratteggio-Technik ergänzt wurde.

## FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	57392 Schmallenberg-Berghausen	
Straße	Berghausen 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Cyriakus, Wand- bzw. Gewölbemalerei	
KLARA-ID	030513	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	2011, vor der Konservierung	
Fotonummer/ Dateiname	101097BAD2011_05_03_47	
Beschreibung / Blickrichtung	Vierungsgewölbe	



### Bemerkungen:

Gesamtansicht des Vierungsgewölbes. Die Gratbegleitbänder mit eingelegten Rankenfriesen stehen in Rot und Blau nebeneinander, die Lebensbäume auf den Gewölbekappen sind mehrfarbig angelegt und von kleinen Sternen hinterfangen. Die Gurtbögen sind jeweils verschieden ornamentiert: Im Osten und Norden mit Blattfriesen, im Süden mit einer Reihe blattgeschmückter Kassetten, im Westen mit einer doppelten Kassettenreihe derselben Art.

## FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	57392 Schmallenberg-Berghausen	
Straße	Berghausen 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Cyriakus, Wand- bzw. Gewölbemalerei	
KLARA-ID	030513	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	2011, vor der Konservierung	
Fotonummer/ Dateiname	101097BAD2011_05_03_36	
Beschreibung / Blickrichtung	Gurtbogen zwischen Vierung und Nordquerhaus	



### Bemerkungen:

Guter Befund des Blattfrieses aus hellgrau-blauen Blättern und Ranken etwa in der Mitte des Gurtbogens.

## FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	57392 Schmallenberg-Berghausen	
Straße	Berghausen 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Cyriakus, Wand- bzw. Gewölbemalerei	
KLARA-ID	030513	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	2011, vor der Konservierung	
Fotonummer/ Dateiname	101097BAD2011_05_03_46	
Beschreibung / Blickrichtung	Gesamtansicht des nördlichen Querhausgewölbes	



### Bemerkungen:

Hier im nördlichen Querhausgewölbe finden sich ähnliche blattgefüllte Medaillons wie im Chorjochgewölbe, nur in vereinfachter Form. Sie stehen einzeln und zeigen nur zwei ineinandergelegte Kreise. Dafür sind sie jedoch mit kreuzförmig angesetzten einzelnen Blättchen an der Außenkante versehen, allein auf der Ostkappe sind es insgesamt sieben. Von den Medaillons in der Gewölbemitte scheint dasjenige der Westkappe den größten Originalbestand aufzuweisen.

## FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	57392 Schmallenberg-Berghausen	
Straße	Berghausen 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Cyriakus, Wand- bzw. Gewölbemalerei	
KLARA-ID	030513	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	2011, vor der Konservierung	
Fotonummer/ Dateiname	101097BAD2011_05_03_48	
Beschreibung / Blickrichtung	Gewölbe des südlichen Querhauses	



### Bemerkungen:

In diesem Gewölbe sind die Gratbegleiter einfarbig hellblau. Die Lebensbäume sind überwiegend rot mit einzelnen ockerfarbenen Blättern. Es fehlen die begleitenden Sterne. Im Gewölbezentrum befinden sich noch einige originale Partien, insgesamt ist in diesem Gewölbe viel retuschiert worden.

## FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	57392 Schmallenberg-Berghausen	
Straße	Berghausen 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Cyriakus, Wand- bzw. Gewölbemalerei	
KLARA-ID	030513	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	2011, vor der Konservierung	
Fotonummer/ Dateiname	101097BAD2011_05_03_40	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick von Südwest auf den Zwickelschuh-Nordost	



### Bemerkungen:

An diesem Zwickelschuh haben sich noch originale Malschichtreste innerhalb der Marmorierung erhalten.

## FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	57392 Schmallenberg-Berghausen	
Straße	Berghausen 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Cyriakus, Wand- bzw. Gewölbemalerei	
KLARA-ID	030513	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	2011, vor der Konservierung	
Fotonummer/ Dateiname	101097BAD2011_05_03_41	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick von unten auf den Gurtbogen zwischen Vierung und südlichem Querhausarm	



### Bemerkungen:

In diesem Bereich haben sich originale Reste der blattgefüllten einfachen Kassettenreihe erhalten.

## FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	57392 Schmallenberg-Berghausen	
Straße	Berghausen 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Cyriakus, Wand- bzw. Gewölbemalerei	
KLARA-ID	030513	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	2011, vor der Konservierung	
Fotonummer/ Dateiname	101097BAD2011_05_03_38.	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick gen Süden auf die Querhausstirnwand	



### Bemerkungen:

Gemalte Architektur auf der südlichen Querhausstirnwand.

## FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	57392 Schmallebenberg-Berghausen	
Straße	Berghausen 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Cyriakus, Wand- bzw. Gewölbemalerei	
KLARA-ID	030513	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	2011, vor der Konservierung	
Fotonummer/ Dateiname	101097BAD2011_05_03_37	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick auf die Bogenrahmung des Südfensters	



### Bemerkungen:

Wie auf den Archivfotos mit den Vorzuständen nach der Aufdeckung ablesbar ist, hatte sich das ungewöhnliche Motiv mit wolkenartig gefüllten Wolfszähnen unter den aufliegenden Kalktünchen erhalten. Ebenfalls beachtenswert sind die weit auskragenden Deckplatten und Kämpfer der gemalten Kapitelle.

## FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	57392 Schmallenberg-Berghausen	
Straße	Berghausen 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Cyriakus, Wand- bzw. Gewölbemalerei	
KLARA-ID	030513	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	2011, vor der Konservierung	
Fotonummer/ Dateiname	101097BAD2011_05_03_39	
r		
Beschreibung / Blickrichtung	Blick auf die Ostecke der südlichen Querhausstirnwand	



### Bemerkungen:

Befund auf der Ostseite des Blattfrieses auf der südlichen Querhausstirnwand.


## FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	57392 Schmallenberg-Berghausen	
Straße	Berghausen 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Cyriakus, Wand- bzw. Gewölbemalerei	
KLARA-ID	030513	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	2011, vor der Konservierung	
Fotonummer/ Dateiname	101097BAD2011_05_03_50	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick auf die südliche Nebenapsis mit gemalter Architekturrahmung	



Die rechte Säule und die gemalten Keilsteine zeigen noch viele Reste von Originalsubstanz. Der Streifenmarmor ähnelt demjenigen auf dem Apsisstirnbogen.

## FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	57392 Schmallenberg-Berghausen	
Straße	Berghausen 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Cyriakus, Wand- bzw. Gewölbemalerei	
KLARA-ID	030513	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	2011, vor der Konservierung	
Fotonummer/ Dateiname	101097BAD2011_05_03_51	
r		
Beschreibung / Blickrichtung	Blick ins Mittelschiffgewölbe nach Westen	



### Bemerkungen:

Blick auf den Gurtbogen zwischen Vierungsgewölbe und Mittelschiff mit der Doppelreihe blattgefüllter Kassetten und auf das Mittelschiffgewölbe. Die Orgel verdeckt die westliche Gewölbekappe weitgehend.

## FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	57392 Schmallenberg-Berghausen	
Straße	Berghausen 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Cyriakus, Wand- bzw. Gewölbemalerei	
KLARA-ID	030513	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	2011, vor der Konservierung	
Fotonummer/ Dateiname	101097BAD2011_05_03_52	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick auf den westlichen Gurtbogen und die östliche Kappe des Mittelschiffgewölbes	



### Bemerkungen:

In diesem Gewölbe sind die in den anderen Gewölben fakultativ vorkommenden Ornamente Medaillons, Lebensbäume und Sterne miteinander kombiniert.

## FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	57392 Schmallenberg-Berghausen	
Straße	Berghausen 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Cyriacus, Wand- bzw. Gewölbemalerei	
KLARA-ID	030513	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	2011, vor der Konservierung	
Fotonummer/ Dateiname	101097BAD2011_05_03_43	
r		
Beschreibung / Blickrichtung	Blick auf den südliche Obergaden des Mittelschiffs	



### Bemerkungen:

Unterhalb des Fensters sind noch Befunde am Blattfries schwach zu erkennen.

## FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	57392 Schmallenberg-Berghausen	
Straße	Berghausen 1	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Cyriakus, Wand- bzw. Gewölbemalerei	
KLARA-ID	030513	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	2011, vor der Konservierung	
Fotonummer/ Dateiname	101097BAD2011_05_03_42	
Beschreibung / Blickrichtung	Detail des vorigen Bildes	



### Bemerkungen:

Befundrest des roten Blattfrieses unterhalb der Fenstersohlbank.